

南昌市土壤污染状况调查从业单位报告评审通过率统计表（截至2025.6.30）

序号	从业单位	从业单位提交地块总数	从业单位一次通过			从业单位一次不通过		报告负责人	报告负责人提交地块数	报告负责人一次通过			报告负责人一次不通过		备注
			直接通过数	复核通过数(个)	通过率	不通过数	不通过率			直接通过数	复核通过数(个)	通过率	不通过数	不通过率	
			(个)		(%)	(个)	(%)			(个)		(%)	(个)	(%)	
1	江西三科检测有限公司	25	22	3	100%	0	0%	胡志	3	1	2	100%	0	0%	
								罗文	13	12	1	100%	0	0%	
								薄金丹	2	2	0	100%	0	0%	
								黄晟晖	7	7	0	100%	0	0%	
2	江西索立德环保服务有限公司	16	15	1	100%	0	0%	李鑫	16	15	1	100%	0	0%	
3	江西璜鼎环保科技有限公司	14	10	4	100%	0	0%	李冰	2	2	0	100%	0	0%	
								黄佳丽	2	1	1	100%	0	0%	
								李娜	1	1	0	100%	0	0%	
								张小蓉	9	6	3	100%	0	0%	
4	江西德正环境技术有限公司	10	10	0	100%	0	0%	曾常华	10	10	0	100%	0	0%	
5	江西海德环保科技有限公司	8	5	3	100%	0	0%	梁明	4	2	2	50%	0	0%	
								吴钱彩	4	3	1	100%	0	0%	

序号	从业单位	从业单位提交地块总数	从业单位一次通过			从业单位一次不通过		报告负责人	报告负责人提交地块数	报告负责人一次通过			报告负责人一次不通过		备注
			直接通过数	复核通过数(个)	通过率	不通过数	不通过率			直接通过数	复核通过数(个)	通过率	不通过数	不通过率	
			(个)		(%)	(个)	(%)			(个)		(%)	(个)	(%)	
6	江西昌强环境科技有限公司	6	6	0	100%	0	0%	刘欣	3	3	0	100%	0	0%	
								李庆旺	3	3	0	100%	0	0%	
7	南昌佳蓝环保咨询有限公司	6	2	4	100%	0	0%	刘骏飞	4	1	3	100%	0	0%	
								刘春前	2	1	1	100%	0	0%	
8	江西省梦保美环境检测技术有限公司	6	5	1	100%	0	0%	刘雪梅	1	1	0	100%	0	0%	
								刘占孟	2	1	1	100%	0	0%	
								赵蓓	1	1	0	100%	0	0%	
								马闯	1	1	0	100%	0	0%	
								艾甜甜	1	1	0	100%	0	0%	
9	江西朗地检测技术有限公司	5	2	3	100%	0	0%	曾炜铨	1	0	1	100%	0	0%	
								杨秀平	3	1	2	100%	0	0%	
								熊思文	1	1	0	100%	0	0%	
10	江西赣安检测技术有限公司	5	0	5	100%	0	0%	丁侦	2	0	2	100%	0	0%	
								王成	1	0	1	100%	0	0%	
								贺武	2	0	2	100%	0	0%	

序号	从业单位	从业单位提交地块总数	从业单位一次通过			从业单位一次不通过		报告负责人	报告负责人提交地块数	报告负责人一次通过			报告负责人一次不通过		备注
			直接通过数	复核通过数(个)	通过率	不通过数	不通过率			直接通过数	复核通过数(个)	通过率	不通过数	不通过率	
			(个)		(%)	(个)	(%)			(个)		(%)	(个)	(%)	
11	江西三思检测技术有限公司	3	0	3	100%	0	0%	涂海乐	1	0	1	100%	0	0%	
								柴敏平	1	0	1	100%	0	0%	
								杨丹丹	1	0	1	100%	0	0%	
12	南昌市环境科学研究院有限公司	3	3	0	100%	0	0%	雷呈	1	1	0	100%	0	0%	
								龚华霖	1	1	0	100%	0	0%	
								陈飞	1	1	0	100%	0	0%	
13	江西贯一检测技术有限公司	2	0	2	100%	0	0%	蔡华剑	1	0	1	100%	0	0	
								蔡小虎	1	0	1	100%	0	0%	
14	江西蓝鲸环保技术工程有限公司	2	1	1	100%	0	0%	陈智鑫	2	1	1	100%	0	0%	
15	江西科衡检测有限公司	2	0	2	100%	0	0%	周涛	2	0	2	100%	0	0%	
16	江西恒为环保技术有限公司	2	2	0	100%	0	0%	蔡春平	2	2	0	100%	0	0%	
17	江西省空间生态建设有限公司	2	1	1	100%	0	0%	刘志鹏	2	1	1	100%	0	0%	

序号	从业单位	从业单位提交地块总数	从业单位一次通过			从业单位一次不通过		报告负责人	报告负责人提交地块数	报告负责人一次通过			报告负责人一次不通过		备注
			直接通过数	复核通过数(个)	通过率	不通过数	不通过率			直接通过数	复核通过数(个)	通过率	不通过数	不通过率	
			(个)		(%)	(个)	(%)			(个)		(%)	(个)	(%)	
18	中科生态修复(江西)创新研究院股份有限公司	2	1	1	100%	0	0%	李果	2	1	1	100%	0	0%	
19	江苏朗地环境技术服务有限公司	2	0	2	100%	0	0%	曾炜铨	1	0	1	100%	0	0%	
								袁卉	1	0	1	100%	0	0%	
20	江西文乐技术服务有限公司	2	2	0	100%	0	0%	周平	1	1	0	100%	0	0%	
								赖丰林	1	1	0	100%	0	0%	
21	江西江腾环境检测技术有限公司	2	2	0	100%	0	0%	方广勤	2	2	0	100%	0	0%	
22	江西中净首科环保技术有限公司	2	0	2	100%	0	0%	杨文敏	2	0	2	100%	0	0%	
23	江西纵天衡科技有限公司	3	0	3	100%	0	0%	邓洋龙	3	0	3	100%	0	0%	
24	江西中维检测有限公司	3	0	3	100%	0	0%	蔡小虎	3	0	3	100%	0	0%	
25	江西启邦环保科技有限公司	1	1	0	100%	0	0%	晏江波	1	1	0	100%	0	0%	
26	江西科信环保管家服务有限公司	1	1	0	100%	0	0%	陈德鹏	1	1	0	100%	0	0%	
27	江西荣鼎环保技术有限公司	1	0	1	100%	0	0%	罗鹏	1	0	1	100%	0	0%	

序号	从业单位	从业单位提交地块总数	从业单位一次通过			从业单位一次不通过		报告负责人	报告负责人提交地块数	报告负责人一次通过			报告负责人一次不通过		备注
			直接通过数	复核通过数(个)	通过率	不通过数	不通过率			直接通过数	复核通过数(个)	通过率	不通过数	不通过率	
			(个)		(%)	(个)	(%)			(个)		(%)	(个)	(%)	
28	江西润达检测技术有限公司	1	0	1	100%	0	0%	邓娟连	1	0	1	100%	0	0%	
29	江西省贝源检测技术有限公司	1	1	0	100%	0	0%	廖泽兴	1	1	0	100%	0	0%	
30	江西省中环岩土工程勘察院	1	1	0	100%	0	0%	周杰宾	1	1	0	100%	0	0%	
31	江西金源有色地质测试有限公司	1	0	1	100%	0	0%	戴绪丁	1	0	1	100%	0	0%	
32	江西省煤田地质勘察研究院	1	0	1	100%	0	0%	汪成铎	1	0	1	100%	0	0%	
33	江西省中赣投勘察设计有限公司	1	0	1	100%	0	0%	付紫薇	1	0	1	100%	0	0%	
34	江西圣丰检测有限公司	1	1	0	100%	0	0%	陈薇	1	1	0	100%	0	0%	
35	南昌市环境工程评估中心	1	1	0	100%	0	0%	袁超	1	1	0	100%	0	0%	
36	江西中检联检有限公司	1	1	0	100%	0	0%	张小辰	1	1	0	100%	0	0%	
37	江西洪诺环保科技有限公司	1	1	0	100%	0	0%	戴焕宇	1	1	0	100%	0	0%	

序号	从业单位	从业单位提交地块总数	从业单位一次通过			从业单位一次不通过		报告负责人	报告负责人提交地块数	报告负责人一次通过			报告负责人一次不通过		备注
			直接通过数	复核通过数(个)	通过率	不通过数	不通过率			直接通过数	复核通过数(个)	通过率	不通过数	不通过率	
			(个)		(%)	(个)	(%)			(个)		(%)	(个)	(%)	
38	江西洪瑞通环保科技有限公司	35	24	10	97%	1	3%	罗文	13	7	6	100%	0	0%	
								余和平	22	17	4	95%	1	5%	1个报告不通过进入第二阶段后复核通过
39	江西省地质局实验测试大队	12	6	5	92%	1	0%	李小聪	2	0	2	100%	0	0%	
								朱臻鸿	3	3	0	100%	0	0%	
								徐单	1	1	0	100%	0	0%	
								蔡梅	1	1	0	100%	0	0%	
								肖启程	2	1	0	0%	1	50%	1个地块经补充完善后第二次评审复核通过
								胡军保	3	0	3	100%	0	0%	
41	江西省瑞华国土勘测规划工程有限公司	13	9	3	92%	1	8%	李红	12	9	3	100%	0	0%	
								吴勇华	1	0	0	0%	1	100%	1个地块经补充完善后第二次评审复核通过

序号	从业单位	从业单位提交地块总数	从业单位一次通过			从业单位一次不通过		报告负责人	报告负责人提交地块数	报告负责人一次通过			报告负责人一次不通过		备注
			直接通过数	复核通过数(个)	通过率	不通过数	不通过率			直接通过数	复核通过数(个)	通过率	不通过数	不通过率	
			(个)		(%)	(个)				(%)		(个)	(%)		
40	江西省勘察设计研究院有限公司	16	5	9	88%	2	13%	应振祺	8	3	4	88%	1	13%	1个地块经补充完善后第二次直接通过
								叶泰明	2	0	2	100%	0	0%	
								李明	3	2	0	67%	1	33%	
								简佳鹏	1	0	1	100%	0	0%	
								娄鹏亮	1	0	1	100%	0	0%	
								李增水	1	0	1	100%	0	0%	
42	江西贯通检测有限公司	8	4	3	88%	1	13%	邹燕华	2	1	1	100%	0	0%	
								余智锋	5	2	2	40%	1	20%	1个地块经补充完善后第二次评审复核通过
								丁晖	1	1	0	100%	0	0%	
	江西南大融汇							唐南萍	1	1	0	100%	0	0%	
								余静	1	1	0	100%	0	0%	
								毛利红	3	3	0	100%	0	0%	

序号	从业单位	从业单位提交地块总数	从业单位一次通过			从业单位一次不通过		报告负责人	报告负责人提交地块数	报告负责人一次通过			报告负责人一次不通过		备注
			直接通过数	复核通过数(个)	通过率	不通过数	不通过率			直接通过数	复核通过数(个)	通过率	不通过数	不通过率	
			(个)		(%)	(个)				(%)		(个)	(%)		
43	环境技术有限公司	17	10	4	82%	3	18%	熊世月	3	0	3	100%	0	0%	
								黄瑞婧	1	0	1	100%	0	0%	
								唐元正	1	1	0	100%	0	0%	
								朱伟	7	4	0	57%	3	43%	
44	江西空地信工程集团有限公司	5	1	3	80%	1	20%	刘韦华	5	1	3	80%	1	20%	1个地块经补充完善后第二次复核通过
45	江西三禾检测技术有限公司	9	4	3	78%	2	22%	梁健	1	0	1	100%	0	0%	
								汪林	1	1	0	100%	0	0%	
								吴波	1	0	0	0%	1	100%	
								付欣涛	1	1	0	100%	0	0%	
								江潇帆	1	0	0	100%	1	100%	
								周瑞	4	2	2	100%	0	0%	

序号	从业单位	从业单位提交地块总数	从业单位一次通过			从业单位一次不通过		报告负责人	报告负责人提交地块数	报告负责人一次通过			报告负责人一次不通过		备注
			直接通过数	复核通过数(个)	通过率	不通过数	不通过率			直接通过数	复核通过数(个)	通过率	不通过数	不通过率	
			(个)		(%)	(个)	(%)			(个)		(%)	(个)	(%)	
46	南昌市华测检测认证有限公司	20	5	10	75%	5	25%	钟震	10	3	5	80%	2	20%	
								刘兴	2	0	1	50%	1	50%	
								刘金超	1	0	1	100%	0	0%	
								雷鹏	4	2	1	75%	1	25%	1个地块经补充完善后第二次复核通过
								许宗林	3	0	2	67%	1	33%	1个地块经补充完善后第二阶段通过
47	江西省物化探地质勘查有限公司	4	1	2	75%	1	25%	周悦梅	2	1	0	50%	1	50%	
								黄淑平	2	0	2	100%	0	0%	
48	江西宏德监测技术有限公司	4	1	2	75%	1	25%	赵自琪	3	0	2	67%	1	33%	1个地块经补充完善后第二次评审复核通过
								叶作伦	1	1	0	100%	0	0%	
49	江西中明环境检测有限公司	6	3	0	50%	3	50%	刘树椿	6	3	0	50%	3	50%	3个地块经补充完善后第二次评审直接通过
50	江西树林检测有限公司	4	1	1	50%	2	50%	刘泓昱	4	1	1	50%	2	50%	2个地块经补充完善后第二次评审直接通过

序号	从业单位	从业单位提交地块总数	从业单位一次通过			从业单位一次不通过		报告负责人	报告负责人提交地块数	报告负责人一次通过			报告负责人一次不通过		备注
			直接通过数	复核通过数(个)	通过率	不通过数	不通过率			直接通过数	复核通过数(个)	通过率	不通过数	不通过率	
			(个)		(%)	(个)	(%)			(个)		(%)	(个)	(%)	
51	江西九环检测有限公司	3	1	0	33%	2	67%	谭玮	1	1	0	100%	0	0%	
								詹红光	2	0	0	0%	2	100%	
52	广电计量检测(江西)有限公司	4	1	0	25%	3	75.00%	游孝文	1	0	0	0%	1	100%	1个地块经补充完善后第二次评审复核通过
								谢丽	3	1	0	33%	2	66.67%	2个地块经补充完善后第二次评审直接通过
53	江西易能环保工程有限公司	3	0	0	0%	3	100%	冯有红	3	0	0	0%	3	100%	2个地块经补充完善后第二次评审复核通过 1个地块经补充完
54	江西省建材产品质量监督检验站有限公司	2	0	0	0%	2	100%	周春红	2	0	0	0%	2	100%	2个地块经补充完善后第二次评审直接通过
55	江西瑞彼德环保科技有限公司	2	0	0	0%	2	100%	刘勇	2	0	0	0%	2	100%	2个地块经补充完善后第二次评审复核通过
56	江西艾莱克特环保科技有限公司	1	0	0	0%	1	100%	罗河济	1	0	0	0%	1	100%	1个地块经补充完善后第二次评审复核通过

序号	从业单位	从业单位提交地块总数	从业单位一次通过			从业单位一次不通过		报告负责人	报告负责人提交地块数	报告负责人一次通过			报告负责人一次不通过		备注
			直接通过数	复核通过数(个)	通过率	不通过数	不通过率			直接通过数	复核通过数(个)	通过率	不通过数	不通过率	
			(个)		(%)	(个)	(%)			(个)		(%)	(个)	(%)	
57	江西航工生态环境有限公司	1	0	0	0%	1	100%	曹华龙	1	0	0	0%	1	100%	1个地块经补充完善后第二次评审复核通过
合计		315	173	104	88%	38	12%		315	173	104	88%	38	12%	